

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixbobó, San Luis, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 09-2351 - 42	FECHA:	2/05/2024



Foto1: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 2: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixbobó, San Luis, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 09-2351 - 42	FECHA:	2/05/2024



Foto1: Instalación de luz




Foto 2: Instalación de luz



Foto 3: Instalación de luz



Foto 4: Instalación de luz

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público