

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-4149-42	FECHA:	28/08/2024




Foto 1: Servicio completo en los cinco baños, repello en paredes, columnas y pintura,



Foto 2: Sustitución de inodoros.



Foto 3: Sustitución de tres lavamanos.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico adentro de dos aulas.



Foto 5: Se cambiará estructura y techo.




Foto 6: Se reparará parrilla en cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Yolanda Lopez Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPR
ALDEA IXBOBÓ SAN LUIS PETÉN
EODP ANEXA A EORM

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
INFORMO SAN LUIS PETÉN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-4149-42	FECHA:	28/08/2024



Foto 7: Sustrución de mingitorio (por motivo que el mingitorio es tradicional y está en mal estado, se le dará mantenimiento.



Foto 8: Sustruir puertas en servicios sanitarios.




Foto 9: Sustrución puerta de rejas.



Foto 10: Sustruir tubería línea principal.




Foto 11: Sustruir ducto eléctrico.



Foto 12: Limpieza de fosa séptica que se encuentra debajo de los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mara Yolanda Lopez Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-4149-42	FECHA:	28/08/2024



Foto 13: Sustitución de piso cerámico.



Foto 14: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Yolanda Lopez Herrero

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

