



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Perú

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-4149-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Repello en muro, columnas, pintura en muro exteriores e inferiores.



Foto 2: Sustitución de inodoros.



Foto 3: Sustitución lavamanos.




Foto 4: Sustitución de piso de cerámica.



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal y sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 6: Reparación de cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Ydanda Lopez Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-4149-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: Sustrucción de migitorio.



Foto 8: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios.



Foto 9: Sustrucción de puerta de rejas.



Foto 10: Sustrucción de tubería línea principal.



Foto 11: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios.



Foto 12: Limpieza de fosa séptica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Yolanda Lopez Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-4149-42	FECHA:	18/11/2024




Foto 13: Sustitución de piso de cerámica.



Foto 14: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

