

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O. DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TUCÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0004-42	FECHA:	19/03/2024




Foto 1: VISTA DEL MÓDULO 1, EL EDIFICIO QUE SE NECESITA REMOZAR




Foto 2: VISTA DEL MÓDULO 2, REPARACIÓN DE PISO CERÁMICO.



Foto 3: VISTA DEL MÓDULO 1, QUE NECESITA MANTENIMIENTO DEL INTERIOR DE MURO PERIMETRAL.




Foto 4: VISTA DEL MÓDULO 1 INTERIOR Y EXTERIOR DE MURO PERIMETRAL QUE NECESITA PINTAR



Foto 5: VISTA DEL MÓDULO 2 QUE SE NECESITA SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA.






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Natividad Choc C.

Firma y sello del Presidente de la OEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

