

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío EL Tamarindo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0011-42	FECHA:	6/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de Techo en mal estado




Foto 3: Puertas de madera




Foto 4: Ventanas de malla por metal



Foto 5: Reparación de piso de cemento




Foto 6: Muros exteriores e interiores sin pintar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL TAMARINDO SAYAXCHE PETEN	 DIRECCIÓN
---	---------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío EL Tamarindo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0011-42	FECHA:	6/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de Techo en mal estado




Foto 3: Puertas de madera




Foto 4: Ventanas de malla por metal



Foto 5: Reparación de piso de cemento




Foto 6: Muros exteriores e interiores sin pintar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío EL Tamarindo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0011-42	FECHA:	6/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de Techo en mal estado




Foto 3: Puertas de madera




Foto 4: Ventanas de malla por metal



Foto 5: Reparación de piso de cemento




Foto 6: Muros exteriores e interiores sin pintar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--