

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío EL Tamarindo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0011-42	FECHA:	15/11/2024




Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de Techo




Foto 3: Puertas de madera




Foto 4: Ventanas de malla por metal




Foto 5: Reparación de piso de cemento





Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío EL Tamarindo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0011-42	FECHA:	15/11/2024




Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de Techo



Foto 3: Puertas de madera



Foto 4: Ventanas de malla por metal




Foto 5: Reparación de piso de cemento





Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío EL Tamarindo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0011-42	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de Techo



Foto 3: Puertas de madera



Foto 4: Ventanas de malla por metal




Foto 5: Reparación de piso de cemento



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público