

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxche
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PESCADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0019-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: puerta de metal




Foto 2: sustitucion de balcones.




Foto 3: reparacion de piso



Foto 4: reparacion del sistema Electrico



Foto 5: pintura en muro



Foto 6: reparacion de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

