

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Pre-primaria Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chorro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0022-41	FECHA:	15/05/2024



foto 1 cambio de techado



foto 2 repello de cemento para muro



foto 3 sustitucion de ventana de balcon



foto 4 pintura para muro



foto 5 sustitucion de cableado para energia electrica



foto 6 sustitucion de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Chos Sel

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

