



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL COYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0025-42	FECHA:	1/11/2024



Foto1: Repello en muro /Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Instalación de lámina troquelada aluzinc / Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos.



Foto 4: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal




Foto 5: Sustitución de piso de cemento liquido




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Carlos coal Texol
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

