

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL COYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0025-42	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Repello en muro /Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Instalación de lámina troquelada aluzinc / Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos.



Foto 4: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 *Carlos Caal Teyul*
Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



