

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0064-43	FECHA:	30/11/2024



Foto1: Aula 1. Sustitución de piso cerámico.




Foto 2: Aula 2. Sustitución de puerta.



Foto 3: Perímetro. Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 4: Aula 3. Sustitución de puerta.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Bolón Tux

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

