

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10- 0069-43	FECHA:	



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUMINIO CALIBRE 26



FOTO . 2 SUSTITUCION DE PUERTAS



FOTO . 3. SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



FOTO 4. REPELLO DE MURO



FOTO. 5 FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA Y BALCON DE METAL

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

