



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0069-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO. 1 SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUMINIO CALIBRE 26




FOTO. 2. SUSTITUCION DE PUERTAS



FOTO. 3 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



FOTO. 4 REPELLO DE MURO



FOTO. 5 FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS Y BALCON DE METAL

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

