

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL JORDAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0070-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12 DE MARZO 2024

 Foto 1: FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DEL ESTABLECIMIENTO.	 Foto 2: AULA (A), LA ESTRUCTURA DE MADERA Y LAS LÁMINAS SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES PRECARIAS.
 Foto 3: AULA (A), LAS LÁMINAS PRESENTAN FILTRACIONES DE AGUA Y CORROSIÓN.	 Foto 4: AULA (A), LAS VIGAS DE MADERA MUESTRAN DEFORMACIÓN Y SIGNOS DE HUMEDAD.
 Foto 5: INGRESO DEL ESTABLECIMIENTO.	 Foto 6: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO.

Consejo de Padres de Familia
E.O.R.M.
Caserío El Jordán
Sayaxché, Petén



Fabio Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado: 7131

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa