

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Sayaxche
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento La Isla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0082-43	FECHA:	9 de octubre de 2024



Foto 1: Sustitución de ventanas estructuras metálica



Foto 2: Sustitución de piso cemento líquido



Foto 3: Sustitución de piso cemento líquido



Foto 4: Sustitución de piso cemento líquido



Foto 5: Fabricación e instalación de puertas metálica en baños



Foto 6: Sustitución de chapas para puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Paav ccaal

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

