

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-057-42	FECHA:	4/03/2024



Foto 1 Mantenimiento a las puertas




Foto 2 Mantenimiento a los balcones de metal + malla




Foto 3 Sustitución de piso por pisos de granito



Sustitución de inodoro y lavamanos



Sustitución lámparas por focos ahorradores y tomacorrientes dobles



Mantenimientos a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniela Garrido Portela

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0157-42	FECHA:	4/03/2024



Foto 1 Sustrucción de malla en muro perimetral




Foto 2 Sustrucción de pintura en las aulas

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniela Garrido Portela

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

