

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxche
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0157-42	FECHA:	18/06/2024



Foto 1: Se le realizó mantenimiento a las puertas, sustitución de chpa




Foto 2: Se le realizó mantenimiento a balcones de metal mas malla




Foto 3: Sustitución de piso liso a piso de granito en las aulas




Foto 4: Sustitución de inodoro y Lavamanos



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores, tomacorrientes dobles y plafonera



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Daniela Garrido Portela</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Sello]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxche
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.OD.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Povenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0157-42	FECHA:	18/06/2024



Foto1: Sustrucción de malla en muro perimetra




Foto 2: Sustrucción de pintura en las aulas



Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniela Garrido Portela

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

