

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Jerusalem
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0216-42	FECHA:	24/04/2024



Foto1: vista del modulo, se cambio el techo por deterioro del techo anterior.




Foto2: vista del modulo, se realizó el cambio de estructura de madera a estructura metalica por deterioro.



Foto 3: vista del modulo, se cambiaron los balcones de antes por deterioro y se colocaron balcones de metal.




Foto 4:




Foto 5: se realizó el cambio de tinaco anterior por deterioro y roturas.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>wendy menendez de la cruz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SAYAXCHÉ, PETÉN	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director de Centro Educativo Público	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Nueva Jerusalem Sayaxché, Petén
--	---	--	--