

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caribe Río Salinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0317-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Recepcion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 28



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Fabricación e instalación balcon de metal



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de Puerta



Foto 6: Sustitución de Puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 E.O.R.M. CASERIO CARIBE RIO SALINAS CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SAYAXCHE, PETEN Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---