

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caribe Río Salinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0317-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Fabricación e instalación balcon de metal



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustrucción de Puerta



Foto 6: Sustrucción de Puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


E.O.R.M. CASERIO CARIBE
RIO SALINAS
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SAYAXCHE, PETEN


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
