



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PH-A-F-001-12-0
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cooperativa Canahán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-10-0329-43	FECHA	14/05/2024



Foto 1: Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26 legítimo




Foto 2: Instalación de estructura de soporte de metal.



Foto 3: Repello en muro exterior en módulo



Foto 4: Pintura en muros de exterior e interior




Foto 5: Pintura en muros de exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento a estructura de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de las hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Canahán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0329-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 7: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.




Foto 8: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.



Foto 9: Instalación de Balcones




Foto 10: Instalación de unidades de luz



Foto 11:




Foto 12:

