

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chicozapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0507-43	FECHA:	18 de Junio del año 2024



Foto 1 : Sustitucion de chapas



Foto 2 : Mantenimiento de balcones de metal



Foto 3 : Pintura en muro exteriores e interiores



Foto 4 : Sustitucion de lámpara Led a foco ahorradores



Foto 5 : Sustitucion de focos ahorradores





Foto 6 : Sustitucion de tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chicozapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0507-43	FECHA:	18 de Junio del año 2024



Foto 7 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 8 Instalación de tubería principal de pvc



Foto 9 Instalación de chorros



Foto 10 Mantenimiento a estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

