

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chicozapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0507-43	FECHA:	18 de Julio del año 2024



Foto 1 : Sustitucion de chapas



Foto 2 : Mantenimiento de balcones de metal



Foto 3 : Pintura en muro exteriores e interiores



Foto 4 : Sustitucion de lámpara Led a foco ahorradores



Foto 5 : Sustitucion de focos ahorradores



Foto 6 : Sustitucion de tomacorrientos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chicozapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0507-43	FECHA:	18 de Julio del año 2024



Foto 7 Fabricacion e Instalacion de porton de metal de ingreso





Foto 8 Instalacion de tubería principal de pvc



Foto 9 Instalacion de chorros



Foto 10 Mantenimiento a estructura



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

