

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Patén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chicozapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0507-43	FECHA:	12 de Agosto del año 2024



Foto 1 : Sustrución de chapas



Foto 2 : Mantenimiento de balcones de metal




Foto 3 : Pintura en muro exteriores e interiores



Foto 4 : Sustrución de lámpara Led a foco ahorradores



Foto 5 : Sustrución de focos ahorradores




Foto 6 : Sustrución de tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chicozapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0507-43	FECHA:	12 de Agosto del año 2024



Foto 7 Fabricacion e Instalacion de porton de metal de ingreso





Foto 8 Instalacion de tuberia principal de pvc



Foto 9 Instalacion de chorros



Foto 10 Mantenimiento a estructura



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

