



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-3089-42	FECHA:	3/04/2024



Foto 1: Puertas de Metal: Mantenimiento



Foto 2: Susutitución de piso de cemento liquido



Foto 3: Pintura de muros exteriores e Interiores



Foto 4: Cubierta de Lamina



Foto 5: Servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 6: Ventanas: Sustitucion de Percianas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

