



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Sayaxche
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Lomas del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-3462-43	FECHA:	27/04/2024




Foto1: Mejoramiento en instalaciones de Balcones. Ambos lados, pintura, y mas



Foto 2: Estructura de techo mas accesorios. Cambio de puertas.



Foto 3: Mejoramiento de balcones. pinturas, energia electrica.



Foto 4: Preparacion de servicios sanitarios, cambio de accesorios, sustitucion lamina

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público