



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRG-FOR-023
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREPARADO:

DIJANTE:

REVISOR:

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORMI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSÉ ALDEA EL PATO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-4173-42	FECHA:	15/04/2024




Foto 1. Lata de cemento Aula 11



Foto 2. Lata de cemento Aula 2



Foto 3. Lata de cemento que durante se instalará pisos de granito




Foto 4. Techo que se va a cambiar



Foto 5. Techo que se va a cambiar



Foto 6. Estructura de madera que se va a cambiar por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

Manuel Xol Yaxcal
Firma y sello del Representante



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

