

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0031-43	FECHA:	05 DE DICIEMBRE DE 2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LINEA PRINCIPAL DE AGUAS PLUVIALES



REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0031-43	FECHA:	05 DE DICIEMBRE DE 2024



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO + ACCESORIOS




FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANA



REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

