

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CAMPITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0032-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Reparación del sistema eléctrico




Sustitución de elementos de fijación



Sustitución de piso de torta de concreto



Instalación de lámina troquelada aluzinc



Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ady Lima

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

