

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CAMPITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0032-43	FECHA:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de capote de lámina, para lámina troquelada



Sustitución de elementos de fijación



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Sustitución de piso de torta de concreto



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ady Lima
 Firma y sello del Presidente de la OPF



evito
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CAMPITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0032-43	FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2024



Sustitución de tubería línea principal de agua potable



Reparación de sistema eléctrico



Fabricación e instalación de puerta



Instalación de estructura portante de metal



Instalación de lámina troquelada aluzinc



Desinstalación de lámina existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ady Lima

Firma y sello del Presidente de la OPF



evit 66

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

