

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A Escuela Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cruzadero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0338-42	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de tubería línea principal



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE <i>Vilma</i>	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i>
---	--

