

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Cruzadero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0341-43	FECHA:	18/12/2024



Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustrución de elementos de fijación



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 5: Mantenimiento a estructura (Puerta)



Foto 6: Reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alzeta Arriaga
Firma y sello del Presidente de la
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
MELCHOR DE MENCOS, PETEN

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA EL CRUZADERO
MELCHOR DE MENCOS, PETEN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Cruzadero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0341-43	FECHA:	18/12/2024



Foto 7: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios



Foto 8: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 9: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 10: Desinstalación de lámina existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ARZEL MINERVA CORDON

Firma y sello del Presidente de la OPF PADRES DE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

