

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0363-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (aula)



Foto 2: Mantenimiento a soporte de Madera (aula)



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (Cocina)



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal (Cocina)



Foto 5: Sustitución de puerta de metal



Foto 6: Sustitución de piso de cemento líquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0363-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana (aula)



Foto 8: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana (cocina)



Foto 9: Desinstalación de lámina existente (aula)



Foto 10: Desinstalación de lámina existente (cocina)



Foto 11: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 12: Cernido en muro (Cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

