

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	PETEN	MUNICIPIO	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-11-0446-42	FECHA	21/11/2024



FOTO 1. CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA.




FOTO 2. SUSTITUCIÓN DE LAMINA



FOTO 3. SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA



FOTO 3. SUSTITUCIÓN DE VIJAS DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA




FOTO 4. CAMBIO DE PORTONES



FOTO 5. SUSTITUCIÓN DE PORTONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello, Director Centro Educativo Público