

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

BR-100R-101
Versión 1.0

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	PETEN	MUNICIPIO	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LA BLANCA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-11-0446-42	FECHA	3/09/2024



CAMBIO DE PUERTAS





CAMBIO DE VENTANALES



CAMBIO DE TECHO



CAMBIO DE MADERA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público