

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-1303-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación



Foto 4: Mantenimiento de Soporte de madera (Reparación)



Foto 5: Mantenimiento de Puertas



Foto 6: Servicios Sanitarios y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-1303-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 7: Sustrucción de tubería línea principal (Red de agua potable)



Foto 8: Reparación Sistema Eléctrico



Foto 9: Fabricación e instalación de hierro en ventana



Foto 10: Instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26



Foto 11: Desinstalación de lámina existente



Foto 12: Repello en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--