

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV BARRIO SUCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SUCHITAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2339-43	FECHA:	06/11/2024



MANTENIMIENTO DE COCINA



SUSTITUCIÓN DE TECHO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL



REPELLO EN MURO



SUSTITUCIÓN DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

[Handwritten signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]
Firma y sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV BARRIO SUCHITAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SUCHITAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2339-43	FECHA:	06/11/2024



PINTURA



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE METAL



BAJADA DE AGUAS PLUVIALES



SUSTITUCION DE TUVERIA PVC LINEA PRINCIPAL



REPARACIÓN DE LAMPARAS LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV BARRIO SUCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SUCHITAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2339-43	FECHA:	06/11/2024



ELEMENTOS DE FIJACIÓN



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE METAL



BAJADA DE AGUAS PLUVIALES



SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS Y PLAFONERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

