

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VALLE NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2811-42	FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



FOTO 3: Sustitución de elementos de fijación



FOTO 4: Fabricación e intalacion de ventana-balcón de metal.



FOTO 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos.



FOTO 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jeydi Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VALLE NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2811-42	FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 7: Reparación del cableado eléctrico.



FOTO 8: Sustitución de tubería principal.



FOTO 9: Reparación de piso de cemento líquido.



FOTO 10: Instalación de lámina troquelada Aluzinc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jeydi García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

