



|                                                                                                                                                     |                       |                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO <input checked="" type="checkbox"/> DURANTE <input type="checkbox"/> POSTERIOR <input type="checkbox"/> |                       |                                |                          |
| DEPARTAMENTO:                                                                                                                                       | Petén                 | MUNICIPIO:                     | Melchor de Mencos        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                         | EODP Anexa a E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Nueva Judá        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                         | 17-11-4010-42         | FECHA:                         | 04 de Septiembre de 2024 |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada Aluzinc 26</b></p> |  <p><b>Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada</b></p>    |
|  <p><b>Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación</b></p>                  |  <p><b>Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal</b></p> |
|  <p><b>Foto 5: Mantenimiento de estructura a puertas de metal</b></p>       |  <p><b>Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal</b></p>                       |

Observación: Si es necesario se pueden agregar más hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Olga Ramirez</b><br/>Firma y sello del Presidente de la OPR</p> |  <p><b>Jorge</b><br/>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





|                                                                                                                                                     |                       |                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO <input checked="" type="checkbox"/> DURANTE <input type="checkbox"/> POSTERIOR <input type="checkbox"/> |                       |                                |                          |
| DEPARTAMENTO:                                                                                                                                       | Petén                 | MUNICIPIO:                     | Melchor de Mencos        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                         | EODP Anexa a E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Nueva Judá        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                         | 17-11-4010-42         | FECHA:                         | 04 de Septiembre de 2024 |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores</b></p>  |  <p><b>Foto 8: Pintura a puertas servicios sanitarios</b></p>         |
|  <p><b>Foto 9: Sustitución de accesorios inodoro</b></p>        |  <p><b>Foto 10: Sustitución de lavamanos</b></p>                     |
|  <p><b>Foto 11: Sustitución de tubería línea principal</b></p> |  <p><b>Foto 12: Instalación de estructura portante de metal</b></p> |

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Olga Ramirez</b><br/>Firma y sello del Presidente de la OPR</p> |  <p><b>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                     |                       |                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO <input checked="" type="checkbox"/> DURANTE <input type="checkbox"/> POSTERIOR <input type="checkbox"/> |                       |                                |                          |
| DEPARTAMENTO:                                                                                                                                       | Petén                 | MUNICIPIO:                     | Melchor de Mencos        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                         | EODP Anexa a E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Nueva Judá        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                         | 17-11-4010-42         | FECHA:                         | 04 de Septiembre de 2024 |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Foto 13: Instalación de lámina troquelada Aluzinc 26</b></p> |  <p><b>Foto 14: Desinstalación de estructura portante</b></p> |
|  <p><b>Foto 15: Desinstalación de lámina existente</b></p>         |  <p><b>Foto 16: Instalación de lavamanos</b></p>             |
|  <p><b>Foto 17: Instalación de tubería para agua potable</b></p>  |                                                                                                                                                 |

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPR | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|