


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐			
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Judá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4010-42	FECHA:	15/11/2024

 Foto 1: Techo: Sustitución de lámina y estructura de madera, por metal y lámina troquelada aluzinc calibre 26	 Foto 2: Pintura y mantenimiento a muros exteriores, interiores
 Foto 3: Sustitución de lavamanos	 Foto 4: Sustitución y mantenimiento de red de agua potable
 Foto 5: Mantenimiento a puertas y sanitarios interior	 Foto 6: Mantenimiento a puertas y balcones exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPAF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐			
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Judá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4010-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Pintura a puertas servicios sanitarios



Foto 9: Sustitución de accesorios inodoro



Foto 10: Sustitución de lavamanos





Foto 11: Sustitución de tubería línea principal



Foto 12: Instalación de estructura portante de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ODP	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐			
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Judá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4010-42	FECHA:	15/11/2024

 Foto 13: Instalación de lámina troquelada Aluzinc 26	 Foto 14: Desinstalación de estructura portante
 Foto 15: Desinstalación de lámina existente	 Foto 16: Instalación de lavamanos
 Foto 17: Instalación de tubería para agua potable	

Observación: Si es necesario se pueden agregar más adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--