

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒			
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Judá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4010-42	FECHA:	27/11/2024

 Foto 13: Instalación de lámina troquelada Aluzinc 26	 Foto 14: Desinstalación de estructura portante
 Foto 15: Desinstalación de lámina existente	 Foto 16: Instalación de lavamanos
 Foto 17: Instalación de tubería para agua potable	



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒			
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Judá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4010-42	FECHA:	27/11/2024

 Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada Aluzinc 26	 Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada
 Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación	 Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal
 Foto 5: Mantenimiento de estructura a puertas de metal	 Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒			
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Judá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4010-42	FECHA:	27/11/2024

 Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores	 Foto 8: Pintura a puertas servicios sanitarios
 Foto 9: Sustitución de accesorios inodoro	 Foto 10: Sustitución de lavamanos
 Foto 11: Sustitución de tubería línea principal	 Foto 12: Instalación de estructura portante de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---