

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐		DURANTE ☒		POSTERIOR ☐	
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Judá		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4011-43	FECHA:	24 de Abril de 2024		



Foto1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 4: Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 5: Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 6: Sustrución de puerta de madera a metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE

Jmms

Firma y Sello Director Centro Educativo Público