

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio Las Tres Cruces de La Zona 2, Poptún Pet	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Tres Cruces de La Zona 2, Poptún Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0014-42	FECHA:	5/11/2024




Foto 1: COLOCACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA



Foto 2: COLOCACION DE COLUMNAS DE CONCRETO



Foto 3: COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA



Foto 4: COLOCACIÓN DE BAJADA DE AGUA FLUVIAL



Foto 5: INSTALACIÓN DE COSTANERAS 2X3




Foto 6. COLOCACIÓN DE LAMINA ATORNILLADA TROQUELADA ALUZIN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendi Amador

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

