

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Joyas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0029-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 1: Cambio de lámina y estructura dañadas



Foto 2: Cambio de lámina y estructura dañadas



Foto 3: Limpieza de terraza para aplicar el impermeabilizante



Foto 4: Limpieza de terrazas




Foto 5: Sustitución de piso



Foto 6: Sustitución de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Joyas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0029-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: Cambio de Chapas



Foto 2: Pintado de muros exteriores e interiores



Foto 3: Pintado de muros exteriores e interiores




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Poptún
---	---