

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0055-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustrucción de puerta



Foto 3: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 4: Reparación de cuneta



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustrucción de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0055-43	FECHA:	19/11/2024



Foto1: Sustrucción de canal de metal




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPI	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--