

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO JUNUGÜITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0059-43	FECHA:	22/04/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura, puertas de metal y puertas en servicios sanitarios



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: Sustrucción de piso de cemento liquido



Foto 6: Pintura en muros interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Gayto

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO JUNUGÜITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0059-43	FECHA:	22/04/2025



Foto1: Sustrucción de piso de torta de concreto




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Blanca Gaytan</i> Firma y sello del Presidente de la OPE FAMILIA	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

