

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REGIONAL, ALDEA MACHAQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0071-43	FECHA:	26/06/2024




Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Pintura en muros interior y exterior



Foto 4: Mantenimiento a puerta de metal



Foto 5: Mantenimiento de inodoros lavables

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Suly Arali Palacios</i> SULY ARA LI PALACIOS PINEDA Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>MARCONY EUFEMIO PEREZ BARAHONA</i> MARCONY EUFEMIO PEREZ BARAHONA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

