

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chapayal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0103-43	FECHA:	10/11/2024




Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de puertas



Foto 3:Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre26



Foto 5:Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erlin Y I.

Firma y sello del Presidente de la ORPE FAMILIA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

