

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0107-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LÍQUIDO




Foto 3: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL EN BAÑOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADERAS



Foto 5: REPARACIÓN DE CERCA DE ALAMBRE DE PUA



Foto 6: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <i>Brion Armin Arico Hernandez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF

 <i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0107-43	FECHA:	15/09/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 8: SUSTITUCIÓN LAVAMANOS



Foto 9: PINTURAS EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR




Foto 10: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 1,100 LITROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Firma y sello del Presidente de la OPF

DIRECCIÓN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público