



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0107-43	FECHA:	22/11/2024




Foto 1: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LÍQUIDO




Foto 3: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL EN BAÑOS




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADERAS




Foto 5: REPARACIÓN DE CERCA DE ALAMBRE DE PUA



Foto 6: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES DE HIERRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0107-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



Foto 9: PINTURAS EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR




Foto 10: SUSTITUCIÓN DEPOSITO DE AGUA 1,100 LITROS

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESQUEMA DE CASERIO VISTA HERMOSA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESQUEMA DE CASERIO VISTA HERMOSA
DIRECCIÓN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público